



COMUNE DI COCCONATO

Provincia di Asti



PIANO DEL COLORE

Approvato con delibera C.C. n.

ALLEGATI ALLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA

ALLEGATO 1

Schede di rilevazione degli edifici che si affacciano su Via Roma

TECNICO INCARICATO:

Arch. Raffaella Bracco
via Roma 46, 14023 Cocconato
tel. 347 3770481
e-mail: raffaela.bracco@virgilio.it

con la collaborazione di:

Arch. Roberta Minola

● Edificio 1 (Chiesa S.ma Trinità)



Prospetto su via Roma 1



Prospetto su piazza Cavour



Prospetto laterale su vicolo Trinità



Prospetto retro su vicolo Trinità



Dettaglio prospetto laterale su vicolo Trinità



Dettaglio prospetto retro

COLORI RILEVATI (fronti di via Roma e Piazza Cavour)

Fondo	NCS S 1015-Y30R	
Basamento	-	
Zoccolo	pietra/NCS S 1010-Y10R	
Cornicione	NCS S 1000-N	
Cornici finestre	NCS S 1000-N	
Cornici porte	pietra	
Marcapiano	NCS S 1010-Y10R	
Rilievi	NCS S 1010-Y10R	
Ringhiere/griglie:	NCS S 5502-R	
Serramenti	legno scuro	
Oscuranti	legno scuro	
Portone	legno scuro	

● **Edificio con preesistenze cromatiche originali visibili:**

Fondo	NCS S 3030-Y30R	
(facciata laterale di vicolo Trinità)		
Fondo	NCS S 2002-Y50R/S 1502-Y50R	
(facciata retro su vicolo Trinità)		

Stato di conservazione:

le facciate su via Roma e su Piazza Cavour sono state restaurate a fine 1900. Le altre due facciate su vicolo Trinità presentano un degrado diffuso dell'intonaco per vetustà.

● Fronte 2



Fronte 2 - via Roma 3

COLORI RILEVATI

Fondo	NCS S 3030-Y20R	
Basamento	NCS S 0804-Y50R	
Zoccolo	pietra	
Cornicione	-	
Cornici finestre	-	
Cornici porte	NCS S 0500-N	
Marcapiano	NCS S 3020-Y	
Rilievi	-	
Ringhiere/griglie:	NCS S5020-Y70R	
Serramenti	NCS S 0502-G	
Oscuranti	NCS S 5020-Y70R	
Portone	-	

● Edificio con preesistenze cromatiche originali visibili:

Fondo	NCS S 3020-Y20R	
-------	-----------------	---

Stato di conservazione:

Su vicolo Trinità: Stato di degrado intonaco per incompatibilità con supporto preesistente.

Fronte 3



Fronte 3 - via Roma 5

COLORI RILEVATI

Fondo	rivestimento mattoni	
Basamento	rivestimento travertino	
Zoccolo	-	
Cornicione	-	
Cornici finestre	-	
Cornici porte	granito grigio scuro	
Marcapiano	-	
Rilievi	-	
Ringhiere/griglie:	NCS S3030-Y20R	
Serramenti	non rilevati	
Oscuranti	NCS S3030-Y20R	
Portone	legno scuro	

Fronte 4



Fronte 4 - via Roma 7 e 9

COLORI RILEVATI

Fondo	NCS S2020-Y80R	
Basamento	-	
Zoccolo	pietra	
Cornicione (velature)	NCS S2002B / S1002B	
Cornici finestre (velature)	NCS S2002B / S1002B	
Cornici porte (velature)	NCS S2002B / S1002B	
Marcapiano	-	
Rilievi	-	
Ringhiere/griglie sopraporta:	NCS S6502-B	
Griglia finestra:	NCS S7010-Y70R	
Serramenti	legno scuro	
Oscuranti	NCS S2010-G80Y	
Portone	legno scuro	

Fronte 5



Fronte 5 - via Roma 11

COLORI RILEVATI

Fondo	NCS S2030-Y40R	
Basamento	-	
Zoccolo	NCS S2502-Y	
Cornicione	NCS S1005-Y20R	
Cornici finestre	-	
Cornici porte (legno)	NCS S2502-Y	
Marcapiano	NCS S1005-Y20R	
Rilievi	-	
Ringhiere/griglie:	NCS S6502-B	
Serramenti (vetrine)	NCS S 4030-G30Y	
Oscuranti	NCS S1005-Y20R	
Portone	-	

Apparati decorativi:

Presenza di cornice decorata sotto il cornicione nei toni del rosso/ocra/oro: vedi foto di seguito



● Fronte 6



Fronte 6 - via Roma 13

COLORI RILEVATI

Fondo	NCS S3030-Y20R	
Basamento	-	
Zoccolo	NCS S 3502-Y	
Cornicione	NCS S1510-Y40R	
Cornici finestre	-	
Cornici porte (legno)	-	
Marcapiano	-	
Rilievi	NCS S1510-Y40R	
Ringhiere/griglie:	NCS S 6502-Y	
Serramenti	-	
Oscuranti (legno vernic.)	NCS S 6030-Y50R	
Portone(legno vernic.)	NCS S7010-Y70R	

● **Preesistenze cromatiche rilevate:**

Fondo	NCS S 3040-Y30R	
Zoccolo	NCS S 7020-Y80R	

Stato di conservazione:

Stato di degrado intonaco per incompatibilità con supporto preesistente.

Apparati decorativi:

Presenza di lesene con decorazioni geometriche sotto il capitello nei toni dell'ocra

Fronte 7



Fronte 7 - via Roma 17 e 19

COLORI RILEVATI

Fondo	NCS S1015-Y20R	
Basamento	-	
Zoccolo	pietra	
Cornicione	mattoni con modanature	
Cornici finestre	-	
Cornici porte	-	
Marcapiano	cemento o pietra	
Rilievi	-	
Ringhiere/griglie:	NCS S5005-R80B	
Serramenti	NCS S0500-N	
Oscuranti	NCS S4020-G70Y	
Portone	NCS S4020-G70Y	

Fronte 8



Fronte 8 - via Roma 21

COLORI RILEVATI

Fondo	NCS S2030-Y40R	
Basamento	NCS S2030-Y20R	
Zoccolo	pietra	
Cornicione	NCS S0500-N	
Cornici finestre P1	NCS S0500-N	
Cornici porte	-	
Marcapiano	-	
Rilievi	-	
Ringhiere	NCS S6030-Y70R	
Griglie	NCS S6502-B	
Serramenti	legno scuro	
Oscuranti (avvolgibili)	NCS S5020-Y80R	
Portone	legno scuro	

Fronti 9-10



Fronte 9 - via Roma 25



Fronte 10

COLORI RILEVATI - Fronti 9-10

Fondo	NCS S1010-Y30R	
Basamento	NCS S2020-Y30R	
Zoccolo	pietra	
Cornicione	NCS S2040-Y70R	
Cornici finestre PT	pietra	
Cornici finestre P1-2-3	NCS S2020-Y30R	
Cornici portone	NCS S2040-Y70R	
Marcapiano	NCS S2040-Y70R	
Rilievi	-	
Ringhiere/griglie:	NCS S 7000-N	
Serramenti	legno scuro	
Oscuranti	legno scuro	
Portone	legno scuro	

Fronte 11



Fronte 11 - via Roma 31-33-35

COLORI RILEVATI

Fondo	NCS S2030-Y20R	
Basamento	pietra chiara, lastre	
Zoccolo	pietra scura, color grigio-verde scuro	
Cornicione	NCS S0500N	
Cornici finestre	NCS S0500N	
Cornici porte	pietra chiara	
Marcapiano	cemento o pietra	
Rilievi		
Ringhiere/griglie	NCS S2010-Y30R	
Serramenti PT	legno medio	
Oscuranti	legno scuro	
Serranda	NCS S3020-Y20R	

Fronti 12-13 (Antica Farmacia)



Fronte 12 - via Roma 35-37-39



Fronte 13 - via Roma 41

COLORI RILEVATI

Fondo (intonaco)	NCS S 2002-Y50R	
Basamento	-	
Zoccolo	piastrelle in pietra recenti	
Cornicione	NCS S0500-N	
Cornici finestre	NCS S0500-N	
Cornici porte	NCS S3005-Y20R	
Marcapiano	-	
Rilievi	NCS S0500-N	
Ringhiere/griglie sopraporta:	NCS S 2502-G	
Serramenti	NCS S 2502-G	
Oscuranti	NCS S 2502-G	
Portone	legno scuro	

Apparati decorativi:

Farmacia settecentesca con insegna di inizio Novecento «Dott. G. Fasolis - Farmacia».

Presenza di mensole sottobalcone con forma "a conchiglia".

Da notare all'interno dei locali le volte affrescate attribuite a Carlo Antonio Martini di Robella e gli antichi scaffali in legno.

Fronte 14



Fronte 14 - via Roma 43

COLORI RILEVATI

Fondo	NCS S 0500-N	
Basamento	marmo chiaro	
Zoccolo	-	
Cornicione	NCS S 0500-N	
Cornici finestre	-	
Cornici porte	-	
Marcapiano	-	
Rilievi	-	
Ringhiere/griglie	NCS S 7000-N	
Serramenti	legno scuro	
Oscuranti	legno scuro	
Portone (ferro vernic.)	NCS 3502-B	

Fronte 15a, 15b



Fronte 15a - via Roma 47 / Fronte 15b - via Roma 49

COLORI RILEVATI - Fronte 15a

Fondo	NCS S 1515-Y60R	
Zoccolo	pietra	
Cornicione	NCS S 1500-N	
Marcapiano	NCS S 1500-N	
Griglie	NCS S 6502-R	
Serramenti	legno medio	
Oscuranti	legno medio	
Portone	legno scuro	

COLORI RILEVATI - Fronte 15b

Fondo	NCS S 1020-Y20R	
Zoccolo	NCS S 3502-Y	
Cornicione	NCS S 0500-N	
Ringhiere	NCS S 6502-R	
Serramenti	legno scuro	
Oscuranti	legno scuro	
Portone	legno scuro	



Particolare dell'affresco
presente in facciata
racchiuso in una teca in legno.

● Fronti 16-17



Fronti 16-17 - "Casa Scagno"

via Roma 51-53

Prospetto laterale

COLORI RILEVATI

Fondo (intonaco)	NCS S 1515-Y20R	
Basamento	-	
Zoccolo	NCS S 4005-Y20R	
Cornice fregio	decorazione ocra/rosso	
Cornici finestre	-	
Cornici porte	NCS S 0500-n	
Marcapiano	-	
Ringhiere:	NCS S 8005-B20G	
Serramenti	legno scuro	
Oscuranti	-	
Portone	legno scuro	

● **Preesistenze cromatiche rilevate:**

Zoccolo	NCS S 3020-Y40R (più recente)	
	NCS S 3005-Y20R (meno recente)	

Stato di conservazione:

Stato di degrado dell'intonaco visibile soprattutto al piano terra e nello zoccolo.

Apparati decorativi:

Fregio affrescato con motivi classici tipo bassorilievo;
 Dipinto affrescato con soggetto religioso;
 Ringhiere in ferro battuto con andamento curvilineo;
 Mensole sottobalcone "a conchiglia" o "a capitello".



Particolare del fregio affrescato con motivi classici (sopra) ^

Particolare dell'affresco di C.Martini datato 1863, restaurato nel 1963 (a destra) >



Fronte 18 (Villa Bacolla)



Fronte 18 - via Roma 55-57



Prospetto laterale

COLORI RILEVATI

Fondo	NCS S 0510-Y20R	
Basamento	-	
Zoccolo	pietra	
Cornice fregio	decorazione color rosso mattone	
Cornici finestre(linea)	NCS S 3060-Y90R	
Cornici porte	-	
Marcapiano (linea)	NCS S 1010-Y20R	
Ringhiere:	NCS S 3060-R	
Serramenti	NCS S 0505-G80Y	
Oscuranti	NCS S 2005-G80Y	
Vetrine	legno scuro	

Stato di conservazione:

Stato di degrado intonaco per incompatibilità con supporto cementizio.

Apparati decorativi:

Parapetti in cemento con colonnine

Ringhiere in ferro battuto con andamento curvilineo

Fregio affrescato con motivi geometrici floreali

Decorazioni in legno "a lambrequin" sotto la falda del tetto. Vetrine storiche in legno scuro.



Particolare del fregio a coronamento della facciata

Prospetto laterale sulla scalinata >



Fronti 19-20



Fronti 19-20

via Roma 59-61-63-65

Prospetto laterale

COLORI RILEVATI - Fronte 19

Fondo (intonaco)	NCS S 1510-Y30R/Y40R	
Zoccolo (intonaco)	NCS S 2005-Y20R	
Cornice fregio	decorazione geometrica	
Cornici finestre (cornice)	NCS S 1005-Y40R	
Cornici fin. (linea sottile)	NCS S 7010Y90R	
Ringhiere:	-	
Serramenti	NCS S 3020-Y10R	
Oscuranti	NCS S 3020-Y10R	
Portone	legno scuro	

COLORI RILEVATI - Fronte 20

Fondo (intonaco)	NCS S 1510-Y30R/Y40R	
Zoccolo (intonaco)	NCS S 2005-Y20R	
Cornice fregio	decorazione geometrica	
Cornici finestre (cornice)	NCS S 1005-Y40R	
Cornici fin. (linea sottile)	NCS S 7010Y90R	
Ringhiere:	NCS S 2020-Y70R	
Serramenti	NCS S 0300-N	
Oscuranti	NCS S 2020-Y70R	
Portone	NCS S 3030-Y30R	



Particolare del fregio decorato e dei "lambrequin" in legno del tetto.

Stato di conservazione:

Stato di degrado intonaco per vetustà.

Apparati decorativi:

Fregio affrescato con motivi geometrici.

Decorì in legno "a lambrequin" sotto la linea di gronda.

Arco in mattoni sul portoncino (non originale)

Fronti 21-22



Fronti 21-22



Fronte 22 - Piazza Statuto 1

COLORI RILEVATI

Fondo (intonaco)	NCS S 1510-Y30R/Y40R	
con parti e rappezzi:	NCS S 2002-Y50R	
Zoccolo	pietra	
Cornicione	NCS S 1510-Y30R/Y40R	
Cornici finestre	-	
Cornici porte	pietra (recente)	
Ringhiere:	NCS S 6502-Y	
Serramenti	legno medio	
Oscuranti	NCS S 5020-Y80R	
Portone	legno medio	

Stato di conservazione:

Stato di degrado intonaco per vetustà.

Apparati decorativi:

Balaustre in cemento sul tetto



Tracce della vecchia insegna "Ristorante Statuto"

Fronti 23-24



Fronte 23 - Piazza Statuto 4



Fronte 24

COLORI RILEVATI

Fondo (intonaco)	NCS S 1515-Y40R	
con velature:	NCS S 1010-Y40R	
Zoccolo	NCS S 1500-N	
Cornicione	NCS S 0500-N	
Cornici finestre	NCS S 0500-N	
Cornici porte	NCS S 0500-N	
Cornice portoncino	pietra Luserna	
Ringhiere:	NCS S 6502-R	
Serramenti	legno scuro	
Oscuranti	legno scuro	
Portone	legno scuro	

Stato di conservazione:

Recentemente ritinteggiato

Apparati decorativi:

Balaustre in ghisa decorata sul fronte 23

Fronti 25-26-27 (Locanda Martelletti)



Fronti 25-26-27 - Piazza Statuto



Fronti 27-28 Via Roma 69-71-73-74

COLORI RILEVATI

Fondo (intonaco)	NCS S 1520-Y30R	
Zoccolo (P.za Statuto)	NCS S 3502-Y	
Zoccolo (via Roma)	pietra Luserna	
Cornicione (P.za Statuto)	NCS S 1005-R20B	
Ringhiere/griglie:	NCS S 6502-R	
Serramenti	legno scuro	
Oscuranti	NCS S 7010-Y70R	
Vetrine, portoni	legno scuro	

Edificio soggetto a vincolo ai sensi del D.Lgs n.42 del 22/1/2004

Stato di conservazione:

Recentemente ritinteggiato

Apparati decorativi:

Porticato ad archi con lesene e capitelli nel volume più alto

Fronti 29-30



Fronti 29-30 via Roma

COLORI RILEVATI

Fondo	mattoni a vista
Griglie/Cancello:	NCS S 6502-R 
Serramenti	legno scuro
Oscuranti	legno scuro
Portone	legno scuro



Fronte 30 - Chiesa di S. Caterina, Via XXIV Maggio 8

Edificio soggetto a vincolo ai sensi del D.Lgs n.42 del 22/1/2004

Stato di conservazione:

Intonaco ammalorato nello zoccolo di facciata.

Apparati decorativi:

Facciata in stile barocco articolata da lesene angolari e frontone curvilineo; il portoncino in legno a due battenti è incorniciato da un portale in mattoni. Una piccola finestra rettangolare (ora tamponata) sovrasta il portale; una seconda finestra è inserita nel timpano.

Fronte 31



Fronte 31 via Roma ang. Via XXIV Maggio

COLORI RILEVATI

Fondo	mattoni a vista	
Basamento	NCS S 2000-N	
Ringhiere/Griglie	NCS S 8000-N	
Serramenti	legno medio	
Oscuranti	legno medio	
Portone	NCS S 6020-Y60R	



Fronte 32



Fronte 32 via Roma 84

COLORI RILEVATI

Fondo	NCS S 2000-N	
Griglie	NCS S 7502-R	
Serramenti P1	legno medio	
Serramenti P2	NCS S 0500-N	
Oscuranti	legno medio	
Portone	NCS S 2005-Y80R	




Particolari di facciata: sono visibili due archi in mattoni a vista.

● Fronti 33-34-35



Fronti 33-34 - via Roma 82



Fronte 35 - via Roma

COLORI RILEVATI

Fondo	NCS S 1510-Y30R	
Basamento	-	
Zoccolo	-	
Cornicione	-	
Cornici finestre (alcune)	mattoni a vista	
Cornici porte	-	
Marcapiano	-	
Rilievi	-	
Ringhiere/griglie	NCS S 7005-B20G	
Serramenti (legno)	legno scuro	
Oscuranti	legno scuro	
Portone	legno scuro	

● **Preesistenze cromatiche rilevate:**

Fondo	NCS S 3030-Y30R	
-------	-----------------	---

Stato di conservazione:

Stato di degrado intonaco per incompatibilità con supporto preesistente.

Fronte 36



Fronte 36 - via Roma 80

COLORI RILEVATI

Fondo	NCS S 0300-N	
Basamento	-	
Zoccolo	-	
Cornicione	-	
Cornici finestre	-	
Cornici porte	-	
Marcapiano	-	
Rilievi	-	
Ringhiere/griglie	NCS S 5020-Y70R	
Serramenti (alluminio)effetto legno scuro		
Oscuranti (alluminio) effetto legno scuro		
Portone (ferro)	NCS S 5020-Y70R	

Fronti 37-38



Fronti 37-38 - via Roma 76-78



Fronte 38 Vista laterale su Scalinata alla Chiesa

COLORI RILEVATI

Fondo	NCS S 1020-Y20R	
Basamento	-	
Zoccolo	NCS S 3502-Y	
Cornicione	-	
Cornici finestre (alcune) mattoni a vista		
Cornici porte	-	
Marcapiano	-	
Rilievi	-	
Ringhiere/griglie	NCS S 6005-R50B	
Serramenti (legno)	legno scuro	
Oscuranti (alluminio)	effetto legno medio	
Portone (fronte 37)	NCS S 4030-Y60R	
Portone (fronte 38)	legno medio	

Stato di conservazione:

Stato di degrado intonaco per umidità.

Fronte 39



Fronte 39 Vista frontale su via Radicati

COLORI RILEVATI

Fondo	NCS S 0505-Y50R	
Basamento	-	
Zoccolo	pietra luserna	
Cornicione	-	
Cornici finestre	mattoni a vista	
Cornici porte	mattoni a vista	
Marcapiano	mattoni a vista	
Ringhiere/griglie	NCS S 7000-N	
Serramenti (legno)	NCS S 0502-Y	
Oscuranti (alluminio)	NCS S 3030-G40Y	
Portone	legno scuro	



Fronte 39 Vista laterale su via Roma

● Fronte 40 (Biblioteca Civica E. Rocca)



Fronte 40 - prospetto su via Radicati



Fronte 40 - prospetto su via Roma 68-72

COLORI RILEVATI su Via Radicati

Fondo	vari colori	
Basamento	-	
Zoccolo	NCS S 1502-Y50R	
Cornicione	-	
Cornici finestre	-	
Cornici porte	NCS S 2002-Y50R	
Marcapiano	-	
Ringhiere/griglie	-	
Serramenti (legno)	NCS S 0500-N	
Oscuranti (legno)	NCS S 5020-Y80R	
Portone	legno scuro	

COLORI RILEVATI su Via Roma

Fondo	NCS S 1010-Y70R	
Basamento	NCS S 1502-Y50R	
Zoccolo	-	
Cornicione	NCS S 1015-Y70R	
Cornici finestre	-	
Cornici porte	NCS S 0502-Y50R	
Marcapiano	NCS S 1015-Y70R	
Ringhiere/griglie PT	NCS S 6030-Y70R	
Ringhiere/griglie P1	NCS S 7502-R	
Serramenti (legno)	NCS S 0500-N	
Serramenti (V.Roma 68) legno scuro		
Oscuranti (P1)	NCS S 1002-B	
Oscuranti (P2)	NCS S 5020-Y80R	
Portone (legno)	NCS S 2040-Y70R	

● Preesistenze cromatiche rilevate:

Fondo	NCS S 3040-Y10R/Y30R	
-------	----------------------	--

Stato di conservazione:

Stato di degrado intonaco per vetustà e incompatibilità con supporto preesistente.

Presenza di numerosi rappezzi in intonaco grigio.

● Fronte 41



Fronte 41 - via Roma 66



Preesistenza cromatica

COLORI RILEVATI

Fondo	NCS S 1030-Y10R	
Basamento	-	
Zoccolo	pietra luserna	
Cornicione	NCS S 3000-N	
Cornici finestre	-	
Cornici porte	-	
Marcapiano	NCS S 3000-N	
Ringhiere/griglie PT	NCS S 6502-Y	
Ringhiere/griglie P1-2	NCS S 7502-R	
Serramenti (legno)	legno scuro	
Oscuranti (legno)	NCS S 7502-R	
Serranda	NCS S 5502-Y	

● **Preesistenze cromatiche rilevate:**

Fondo	NCS S 2030-Y20R	
-------	-----------------	---

Fronte 42a (Palazzo Comunale)



Fronte 42a - Via Roma ang. Piazza Statuto

COLORI RILEVATI - Fronte 42a

Fondo	mattoni a vista	
Fondo (portici)	NCS S 0505-Y50R	
Basamento	-	
Zoccolo	-	
Cornicione	-	
Cornici finestre	mattoni a vista	
Cornici porte	mattoni a vista	
Marcapiano	mattoni a vista	
Ringhiere/griglie	-	
Serramenti (legno)	NCS S 0500-N	
Oscuranti	NCS S 5020-Y80R	
Portone	legno scuro	

Stato di conservazione:

Nei portici: stato di degrado intonaco per umidità della muratura originaria in mattoni e pietra. Presenza di numerosi rappezzì nell'intonaco.



Dettaglio dei portici

Fronte 42b (Palazzo Comunale)



Fronte 42b - Via Roma



Fronte 42b - vista da Via Rosignano

COLORI RILEVATI - Fronte 42b

Fondo	NCS S 0515-Y20R	
Fondo (portici)	NCS S 0505-Y50R	
Basamento	-	
Zoccolo	-	
Cornicione	NCS S 1005-Y20R	
Cornici finestre	-	
Cornici porte	-	
Marcapiano	NCS S 1005-Y20R	
Ringhiere/griglie	-	
Serramenti (legno)	NCS S 0500-N	
Oscuranti	NCS S 5020-Y80R	
Portone	legno scuro	

Stato di conservazione:

Nei portici: stato di degrado intonaco per umidità della muratura originaria in mattoni e pietra. Presenza di numerosi rappezzamenti nell'intonaco.

Particolare di targa commemorativa posta tra via Roma e via Rosignano >



● Fronti 43-44



Fronte 43 - via Roma 46



Fronte 44 - via Roma 44

COLORI RILEVATI - Fronte 43

Fondo	NCS S 1030-Y20R	
Basamento	-	
Zoccolo	NCS S 1505-Y60R	
Cornicione	NCS S 0500-N	
Cornici finestre	-	
Cornici porte	NCS S 4005-Y80R	
Marcapiano	-	
Ringhiere/griglie	NCS S 1030-Y20R	
Serramenti (legno)	NCS S 0500-N	
Oscuranti P1	NCS S 4020-Y30R	
Oscuranti P2	legno scuro	
Oscuranti P3	NCS S 2020-Y60R	
Vetrine (ferro)	NCS S 2502-G	

COLORI RILEVATI - Fronte 44

Fondo	NCS S 1030-Y20R	
Basamento	-	
Zoccolo	NCS S 2502-G	
Cornicione	NCS S 0500-N	
Cornici finestre	-	
Cornici porte	-	
Marcapiano	NCS S 2502-G	
Ringhiere/griglie	NCS S 1030-Y20R	
Serramenti (legno)	NCS S 0500-N	
Oscuranti (avvolgibili)	NCS S 4020-Y30R	
Vetrine (ferro)	NCS S 3010-B70G	

● Preesistenze cromatiche rilevate:

Zoccolo (intonachino) NCS S 3010-Y40R 

Stato di conservazione:

Stato di degrado intonaco per incompatibilità con supporto preesistente.

● Fronte 45



Fronte 45 via Roma 42



Particolare apparato decorativo: fregio affrescato e pannelli decorativi a chiusura dello sporto del tetto.

COLORI RILEVATI

Fondo	NCS S 0502-R	
Basamento	NCS S 1002-R	
Zoccolo	NCS S 3030-R	
Cornicione	fregio affrescato	
Cornici finestre	-	
Cornici porte	-	
Marcapiano	NCS S 3030-R	
Ringhiere/griglie PT	NCS S 3040-Y20R	
Serramenti (legno)	NCS S 1502-B50G	
Oscuranti (legno)	NCS S 3040-Y20R	
Portone	legno scuro	

● **Preesistenze cromatiche rilevate:**

Fondo	NCS S 1030-Y20R	
Basamento (agglomerato)	NCS S 3030-R	

Sono ancora visibili tracce delle scritte "Macelleria" ai due lati del portone.

Fronti 46-47



Fronte 46 - via Roma 40



Fronte 47 - via Roma 34-38

COLORI RILEVATI - Fronte 46

Fondo	NCS S 0300-N	
Basamento	-	
Zoccolo	NCS S 2005-Y20R	
Cornicione	NCS S 3005-Y20R	
Cornici finestre	-	
Cornici porte	-	
Marcapiano	-	
Ringhiere/griglie	NCS S 7502-R	
Serramenti (legno)	legno scuro	
Oscuranti P1	legno scuro	
Portone (legno)	NCS S 6020-Y70R	

COLORI RILEVATI - Fronte 47

Fondo	NCS S 0300-N	
Basamento	-	
Zoccolo	NCS S 2005-Y20R	
Cornicione (modanato)	NCS S 3005-Y20R	
Cornici finestre	-	
Cornici porte	-	
Marcapiano	-	
Ringhiere/griglie	NCS S 1502-B	
Serramenti (legno)	NCS S 0500-N	
Oscuranti P1	NCS S 0500-N	
Portone (legno)	legno scuro	

Stato di conservazione:

Stato di degrado della tinta su intonaco cementizio.

Particolare del fregio decorato a bassorilievo con motivi floreali >
e delle mensole a modiglione poste nel cornicione



Fronte 48



Fronte 48 Ingresso al cortile



Fronte 48 - via Roma 32

COLORI RILEVATI

Fondo	NCS S 2020-Y20R	
Basamento	mattoni a vista	
Zoccolo	-	
Cornicione	mattoni a vista con modanature	
Cornici finestre	NCS S 0300-N	
Cornici porte	-	
Marcapiano	mattoni a vista	
Ringhiere/griglie	NCS S 0300-N	
Serramenti (legno)	legno scuro	
Oscuranti P1	NCS 2020-Y30R	
Portone (legno)	legno scuro	

● Fronte 49



Fronte 49

via Roma 22 e 24



Particolare del cornicione modanato in mattoni a vista e delle balaustre.

COLORI RILEVATI

Fondo	NCS S 1510-Y20R	
Basamento		
Zoccolo	pietra	
Cornicione	mattoni a vista con modanature	
Cornici finestre	NCS S 1005-	
Cornici porte	NCS S 1005-Y30R	
Marcapiano	NCS S 1005-Y30R	
Rilievi		
Ringhiere/griglie fronte:	ferro color ruggine	
Serramenti	NCS S 0500-N	
Oscuranti	NCS S 4030-G30Y	
Portone	Ferro color ruggine	



Particolare della cornice intorno al portoncino. Sono visibili le coloriture precedenti.

Stato di conservazione:

Distacchi della tinta intorno al portoncino.

Ampie aree di distacco intonaco per umidità intorno ai passi carrai. Nei punti ammalorati si può vedere uno strato inferiore di intonaco a base cemento.

● **Preesistenze cromatiche rilevate:**

Cornice portoncino (più recente)	NCS S 2502-B	
Cornice portoncino (meno recente)	NCS S 5040-Y80R	

Fronte 50



Fronte 50

via Roma 22 e 24

COLORI RILEVATI

Fondo	rivestimento mattoni paramano e piastrelle	
Basamento	granito grigio scuro	
Zoccolo	pietra gneiss	
Cornicione	NCS S 0500-N	
Cornici finestre	granito grigio scuro	
Cornici porte	-	
Marcapiano	NCS S 0500-N	
Rilievi	-	
Ringhiere/griglie fronte:	NCS S 7020-Y70R	
Serramenti	legno chiaro e legno scuro vetrine a piano terra in alluminio anodizzato color bronzo	
Oscuranti	NCS S 3030-Y40R	
Portone	alluminio anodizzato color argento	

Edificio recente

Presenza di tende a falda tesa e a capottina in degrado.

Fronte 51



Fronte 51

via Roma 14, 16 e 18

COLORI RILEVATI

Fondo	rivest. mattoni paramano	
Basamento	intonaco bugnato a fasce con finitura ruvida, tinteggiato	
Cornicione	intonaco con finitura ruvida, tinteggiato	
Cornici finestre	intonaco con finitura ruvida, tinteggiato	
Cornici porte	-	
Marcapiano	intonaco con finitura ruvida, tinteggiato	
Ringhiere/serranda:	NCS S 4010-Y30R	
Serramenti (legno)	bianco avorio	
Oscuranti	NCS S 4010-Y30R	
Portone	legno tinta media	
Gradini in agglomerato	NCS S 2010-Y30R/Y40R	

Stato di conservazione:

Tinteggiatura in stato di degrado, probabile tinta sintetica.

Fronte 52



Fronte 52 - via Roma 10 e 12

COLORI RILEVATI

Fondo	NCS S0907-Y30R	
Basamento	-	
Zoccolo	pietra calcarea	
Cornicione	NCS S0907-Y10R	
Cornici finestre	NCS S0907-Y10R	
Cornici porte	NCS S0907-Y10R	
Marcapiano	NCS S0907-Y10R	
Rilievi	-	
Ringhiere/griglie	NCS S7005-Y50R	
Serramenti (legno)	NCS S 0500-N	
Oscuranti/Serranda	NCS S5005-G50Y	
Portone/vetrina	legno scuro	

Fronte 53-54



Fronte 53 - via Roma 6 e 8

COLORI RILEVATI

Fondo	NCS S1020-Y20R	
Basamento (intonaco)	NCS S0500-N	
Zoccolo	pietra pezzatura piccola	
Cornicione	-	
Cornici finestre	-	
Cornici porte	-	
Marcapiano	-	
Rilievi	-	
Ringhiere/griglie:	NCS S5502-R	
Serramenti	legno scuro	
Oscuranti	legno scuro	
Portone	legno medio	

Fronte 54-55



Fronti 54-55 - via Roma 2 e 4

COLORI RILEVATI

Fondo	NCS S1020-Y30R	
Basamento	-	
Zoccolo	pietra gneiss	
Cornicione	-	
Cornici finestre	NCS S2502-Y	
Cornici porte	pietra gneiss	
Marcapiano	-	
Rilievi	-	
Ringhiere/griglie:	NCS S5502-R	
Serramenti	legno scuro	
Oscuranti	legno scuro	
Portone	-	